

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2020-0042

Fecha de emisión: 27/10/2020

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2020-00170**Descripción: **Contratación del Servicio de Suministro de piezas, Instalación y Reparación de los serpentines de la sección A de los condensadores del Chiller modelo 190 30RBA.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL**RNC: **130303681**Nombre Comercial: **Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL**Domicilio Comercial: **Independencia, Km. 9, Edif. Nordesa III, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-533-0320****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**Monto Total: **849,600.00**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBiS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	40101704	Contratación Servicio reparación del Chiller modelo 190 30RBA, correspondient e al Centro Indotel, según las especificaciones Técnicas de este proceso.	1.00	UD	720,000.00	720,000.00		129,600.00	0.00	849,600.00

Subtotal RD\$	720,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	129,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	849,600.00

Observaciones: Esta contratacion se hace bajo los terminos y condiciones, suscriptos en la la propuesta No.2020-0078 de fecha 12/10/2020, anexa a este expediente.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Contratación Servicio reparación del Chiller modelo 190 30RBA, correspondiente al Centro Indotel, según las especificaciones Técnicas de este proceso.	Av. Abraham Lincoln No.962 DO	100.00	6/11/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma		 Firma
 Nombre y Apellido		 Nombre y Apellido